

Bestellhinweise für Schachtunterteile:

1. Ankreuzen des Schachtsystems
2. Ausfüllen des Bestellscheinkopfes mit den Baustellenrelevanten Daten
 - Lieferwunsch
 - Ansprechpartner auf der Baustelle
3. Die Art der Ausführung der Schachtunterteile muss angekreuzt werden
4. Auswahl der erforderlichen Steighilfen
5. Ausfüllen der Schachtskizze
 - gewünschte Schachtdimension: DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500 oder DN 2000
 - Schachtnummer laut Plan
 - Anzahl der Schachtunterteile
 - Einbautiefe Rohrsohle bis Deckel Oberkante
 - Lieferreihenfolge des Schachtunterteiles bei größeren Fertigungslosgrößen
6. Angaben zur Anordnung der erforderlichen Steighilfen und Steigkästen
7. Die erforderlichen Anschlüsse sind in die Tabelle einzutragen
 - Rohrdimension
 - gewünschte Sohldifferenzen können angegeben werden, bei keiner Angabe wird ein fertigungsabhängiges Standardgefälle vorgesehen
 - die Abwinklungen im Schachtunterteil (Metrik gon)
 - für Anschlüsse mit Gefälle können Muffenneigungen angegeben werden
 - Angabe des Rohrsystems, bei Beton- und Stahlbetonrohr-Anschlüssen ist der Hersteller mit Lieferwerk anzugeben
8. Unter Bemerkungen können besondere Problemlösungen für den Auftrag angegeben werden
9. Die erforderlichen Abwinklungen in die Schachtskizze einzeichnen

